

學校名稱	校區名稱	縣市	鄉鎮	判釋年份	地震潛勢	地震說明	淹水潛勢	淹水說明	坡地潛勢	坡地說明	人為潛勢	人為說明	輻射潛勢	輻射說明	海嘯潛勢	海嘯說明
私立海星國小	校本部校	花蓮縣	花蓮市	2022	低	無校舍耐震資料；各	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石流	無	校園周邊200公尺範圍以下有溝渠；	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
國立東華大學附設實小	校本部校	花蓮縣	花蓮市	2022	中	思源樓,勤學樓,涵育樓	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石流	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立三民國小	校本部校	花蓮縣	玉里鎮	2022	低	單身宿舍,校長宿舍,考	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石流	無	校園周邊200公尺範圍以下有河川；	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立三民國中	校本部校	花蓮縣	玉里鎮	2022	低	教師宿舍,E,專科教室,	低	累積雨量達500毫米	低	校園位於土石流	低	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立三棧國小	校本部校	花蓮縣	秀林鄉	2022	低	活動中心,行政大樓,考	低	累積雨量達500毫米	高	校園位於土石流	高	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立大馬國小	校本部校	花蓮縣	玉里鎮	2022	中	首長宿舍,卓越館,新大	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石流	無	校園周邊200公尺範圍以下有河川；	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立大進國小	校本部校	花蓮縣	光復鄉	2022	低	A棟,B棟,C棟,100≤I	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石流	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立大榮國小	校本部校	花蓮縣	鳳林鎮	2022	中	教學大樓A,教學大樓I,	高	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石流	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立大興國小	校本部校	花蓮縣	光復鄉	2022	低	自然教室,教學大樓,考	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石流	無	校園周邊200公尺範圍以下有河川；	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立中正國小	校本部校	花蓮縣	花蓮市	2022	低	中和樓,中強樓,100≤I	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石流	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立中城國小	校本部校	花蓮縣	玉里鎮	2022	中	新大樓,幼稚園,輔導室	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石流	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立中原國小	校本部校	花蓮縣	花蓮市	2022	低	幼稚園,教學大樓,行政	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石流	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立中華國小	校本部校	花蓮縣	花蓮市	2022	低	活動中心,北棟教室,南	高	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石流	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立仁仁國小	校本部校	花蓮縣	吉安鄉	2022	低	風雨教室,西邊教室,I,	中	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石流	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立化仁國中	校本部校	花蓮縣	吉安鄉	2022	低	教學辦公大樓東棟,教	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石流	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立太巴聖國小	校本部校	花蓮縣	光復鄉	2022	中	南大樓,東大樓,80≤I	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石流	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立太平國小	校本部校	花蓮縣	卓溪鄉	2022	低	教師宿舍,美勞教室,A	高	累積雨量達500毫米	高	校園位於土石流	高	校園周邊200公尺範圍以下有河川；	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立太昌國小	校本部校	花蓮縣	吉安鄉	2022	低	西棟教室,南棟教室,I,	高	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石流	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立文蘭國小	校本部校	花蓮縣	秀林鄉	2022	低	教師宿舍,幼稚園,蘭馨	低	累積雨量達500毫米	低	校園位於土石流	低	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立月眉國小	校本部校	花蓮縣	壽豐鄉	2022	低	宿舍,I,中棟(專科教室,	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石流	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立水璉國小	校本部校	花蓮縣	秀林鄉	2022	低	低年級教室,專科教室	低	累積雨量達500毫米	低	校園位於土石流	低	校園周邊200公尺範圍以下有河川	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立水璉國小		花蓮縣	壽豐鄉	2022	低	無校舍耐震資料；各	低	累積雨量達500毫米	低	校園位於土石流	低		無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立水璉國小	校本部校	花蓮縣	壽豐鄉	2022	低	校長宿舍,職務宿舍,考	低	累積雨量達500毫米	低	校園位於土石流	低	校園周邊200公尺範圍以下有河川；	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立北昌國小	校本部校	花蓮縣	吉安鄉	2022	低	南棟,北棟,西棟,100≤	高	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石流	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立北林國小	校本部校	花蓮縣	鳳林鎮	2022	低	活動中心,國幼班,教學	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石流	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立北埔國小	校本部校	花蓮縣	新城鄉	2022	低	D棟,體育館(活動中,	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石流	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立北濱國小	校本部校	花蓮縣	花蓮市	2022	低	西側左棟,西側右棟,岸	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石流	無	校園周邊100公尺範圍以下有加油站；	無	位於核電	低	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍內，且可能溢淹深度未
縣立古風國小	校本部校	花蓮縣	卓溪鄉	2022	低	幼稚園,教室,辦公室,考	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石流	無	校園周邊200公尺範圍以下有河川；	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立文和國小	校本部校	花蓮縣	壽豐鄉	2022	低	行政大樓,教學大樓,I,	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石流	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立平和國中	校本部校	花蓮縣	壽豐鄉	2022	低	體育館,宿舍,E棟,100	≤	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石流	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立永豐國小	校本部校	花蓮縣	富里鄉	2022	低	多用途教室,舊教室,考	低	累積雨量達500毫米	低	校園位於土石流	低	校園周邊200公尺範圍以下有溝渠	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立玉里國小	永昌校區	花蓮縣	玉里鎮	2022	低	無校舍耐震資料；各	低	累積雨量達500毫米	低	校園位於土石流	低		無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立玉里國小	校本部校	花蓮縣	玉里鎮	2022	低	旭日樓,鳳凰樓,璞石	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石流	無	校園周邊200公尺範圍以下有河川；	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立玉里國小(永昌分校)	永昌分校	花蓮縣	玉里鎮	2022	高	東棟,西棟,北棟,100≤	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石流	無		無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立玉里國中	校本部校	花蓮縣	玉里鎮	2022	低	琢玉樓,輔導諮詢室(F	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石流	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立玉里國中	校本部校	花蓮縣	玉里鎮	2022	低	宿舍(D1),宿舍(D2),	低	累積雨量達500毫米	低	校園位於土石流	低	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立立山國小	校本部校	花蓮縣	卓溪鄉	2022	低	國幼班,單身宿舍(男),	高	累積雨量達500毫米	低	校園位於土石流	低	校園周邊200公尺範圍以下有溝渠；	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立光復國小	校本部校	花蓮縣	光復鄉	2022	低	F棟,B棟,B棟,C棟,E棟,	高	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石流	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立光復國中	校本部校	花蓮縣	光復鄉	2022	低	專科教室,體育館,教學	高	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石流	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立光華國小	校本部校	花蓮縣	吉安鄉	2022	低	無校舍耐震資料；各	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石流	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立吉安國小	校本部校	花蓮縣	吉安鄉	2022	低	活動中心,北棟教室,岸	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石流	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立吉安國中	校本部校	花蓮縣	吉安鄉	2022	中	體育室,西棟大樓,西棟	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石流	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立自強國中	校本部校	花蓮縣	花蓮市	2022	低	體育館,教學大樓A,教	高	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石流	無	校園周邊200公尺範圍以下有溝渠；	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立西林國小	校本部校	花蓮縣	萬榮鄉	2022	低	教學大樓B,教學大樓I,	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石流	無	校園周邊200公尺範圍以下有河川；	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立西富國小	校本部校	花蓮縣	光復鄉	2022	低	宿舍,B棟,A棟,100≤I	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石流	無	校園周邊200公尺範圍以下有河川；	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立西寶國小	校本部校	花蓮縣	秀林鄉	2022	低	舊宿舍,音樂教室,教師	低	累積雨量達500毫米	高	校園位於土石流	高	校園周邊200公尺範圍以下有溝渠；	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立吳江國小	校本部校	花蓮縣	富里鄉	2022	低	校長宿舍,單身宿舍女	低	累積雨量達500毫米	低	校園位於土石流	低	校園周邊80公尺範圍以下有電力設施	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立志學國小	校本部校	花蓮縣	壽豐鄉	2022	低	西側教室,北側教室,I,	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石流	無	校園周邊200公尺範圍以下有溝渠；	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立秀林國小	校本部校	花蓮縣	秀林鄉	2022	低	C棟,D棟,100≤I或I	低	累積雨量達500毫米	高	校園位於土石流	高	校園周邊100公尺範圍以下有加油站；	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立秀林國中	校本部校	花蓮縣	新城鄉	2022	低	活動中心,學生宿舍,I,	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石流	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立見晴國小	校本部校	花蓮縣	萬榮鄉	2022	低	教室,行政大樓,活動中	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石流	無	校園周邊200公尺範圍以下有溝渠；	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立佳民國小	校本部校	花蓮縣	秀林鄉	2022	低	風雨教室,100≤I或I	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石流	無	校園周邊200公尺範圍以下有河川；	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立卓清國小	校本部校	花蓮縣	卓溪鄉	2022	低	教室,宿舍,宿舍,教學I	低	累積雨量達500毫米	低	校園位於土石流	低	校園周邊200公尺範圍以下有溝渠；	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立卓楓國小	校本部校	花蓮縣	卓溪鄉	2022	低	A棟,B棟,100≤I或I	低	累積雨量達500毫米	低	校園位於土石流	低	校園周邊200公尺範圍以下有河川	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立卓溪國小	校本部校	花蓮縣	卓溪鄉	2022	低	宿舍,教學大樓B,教學	低	累積雨量達500毫米	高	校園位於土石流	高	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立卓樂國小	校本部校	花蓮縣	卓溪鄉	2022	低	教室,職務宿舍,100≤I	低	累積雨量達500毫米	低	校園位於土石流	低	校園周邊200公尺範圍以下有河川；	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立和平國小	校本部校	花蓮縣	秀林鄉	2022	低	宿舍,幼稚園,教學行政	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石流	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立奇美國小	校本部校	花蓮縣	瑞穗鄉	2022	中	教師宿舍I,教師宿舍2	低	累積雨量達500毫米	低	校園位於土石流	低	過去5年內校園不曾發生人為災害事件	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立宜昌國小	校本部校	花蓮縣	吉安鄉	2022	低	教學大樓南棟,教學大	高	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石流	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立宜昌國中	校本部校	花蓮縣	吉安鄉	2022	低	活動中心,特教資源中	高	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石流	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外

縣立忠孝國小	校本部校	花蓮縣	花蓮市	2022	低	思源樓,忠孝樓,向上樓	中	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石消	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立明利國小	校本部校	花蓮縣	萬榮鄉	2022	低	輔助教室,圖書室,專科教室	低	累積雨量達500毫米	低	校園位於土石消	低	校園周邊200公尺範圍以下有溝渠	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立明里國小	校本部校	花蓮縣	富里鄉	2022	低	教師宿舍,教學大樓	高	累積雨量達500毫米	低	校園位於土石消	低	校園周邊200公尺範圍以下有溝渠	校	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立明恥國小	校本部校	花蓮縣	花蓮市	2022	低	活動中心,特教大樓	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石消	無	校園周邊100公尺範圍以下有加油站	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立明廉國小	校本部校	花蓮縣	花蓮市	2022	中	新大樓南棟,新大樓北	高	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石消	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立明義國小	校本部校	花蓮縣	花蓮市	2022	低	林森樓A棟,仁愛樓D	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石消	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立明禮國小	校本部校	花蓮縣	花蓮市	2022	高	教學大樓,100≤Is值或	高	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石消	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	高	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍內,且可能溢淹深度2公
縣立東竹國小	校本部校	花蓮縣	富里鄉	2022	低	幼稚園,宿舍1,宿舍2	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石消	無	校園周邊80公尺範圍以下有電力設施	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立東里國小	校本部校	花蓮縣	富里鄉	2022	中	宿舍,宿舍,100≤Is值或	低	累積雨量達500毫米	低	校園位於土石消	低	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立東里國中	校本部校	花蓮縣	富里鄉	2022	中	共同宿舍,校長宿舍,A	低	累積雨量達500毫米	低	校園位於土石消	低	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立林榮國小	花蓮縣立	花蓮縣	鳳林鎮	2022	低	單身宿舍,教學行政大	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石消	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立林榮國小	校本部校	花蓮縣	鳳林鎮	2022	低	單身宿舍,教學行政大	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石消	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立松浦國小	校本部校	花蓮縣	玉里鎮	2022	高	校長宿舍,教師宿舍1	高	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石消	無	校園周邊200公尺範圍以下有溝渠	校	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立山崗國中	花蓮縣立	花蓮縣	花蓮市	2022	高	O棟(活動中心),F棟,G	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石消	無	校園周邊100公尺範圍以下有加油站	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立長良國小	校本部校	花蓮縣	玉里鎮	2022	低	國小部教室,國幼班教	低	累積雨量達500毫米	低	校園位於土石消	低	校園周邊200公尺範圍以下有溝渠	校	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立長橋國小	校本部校	花蓮縣	鳳林鎮	2022	低	風雨教室,教學大樓,I	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石消	無	校園周邊200公尺範圍以下有溝渠	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立信義國小	花蓮縣立	花蓮縣	花蓮市	2022	低	南棟,北棟,100≤Is值或	高	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石消	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	中	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍內,且可能溢淹深度0.5
縣立南平中學	校本部校	花蓮縣	鳳林鎮	2022	低	無校舍耐震資料	各	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石消	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立南華國小	校本部校	花蓮縣	吉安鄉	2022	低	活動中心,教學大樓A	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石消	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立春日國小	校本部校	花蓮縣	玉里鎮	2022	高	單身宿舍A,單身宿舍	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石消	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立紅葉國小	校本部校	花蓮縣	萬榮鄉	2022	低	宿舍1,校長宿舍,北棟	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石消	無	校園周邊200公尺範圍以下有溝渠	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立美崙國中	校本部校	花蓮縣	花蓮市	2022	低	活動中心,成賢樓B棟	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石消	無	校園周邊200公尺範圍以下有河川	校	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立馬遠國小	校本部校	花蓮縣	萬榮鄉	2022	低	眷屬宿舍,單身宿舍	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石消	無	校園周邊200公尺範圍以下有河川	校	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立高寮國小	校本部校	花蓮縣	玉里鎮	2022	低	校長宿舍,東南棟,西棟	低	累積雨量達500毫米	低	校園位於土石消	低	校園周邊200公尺範圍以下有溝渠	校	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立國風國中	校本部校	花蓮縣	花蓮市	2022	低	北棟,南棟,家政教室,A	中	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石消	無	校園周邊200公尺範圍以下有河川	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立國福國小	校本部校	花蓮縣	花蓮市	2022	低	行政樓,專科教室,教學	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石消	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立崇德國小	校本部校	花蓮縣	秀林鄉	2022	低	首長宿舍,單身宿舍,區	低	累積雨量達500毫米	低	校園位於土石消	低	校園周邊200公尺範圍以下有河川	校	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立崙山國小	校本部校	花蓮縣	卓溪鄉	2022	低	教職員宿舍,單身宿舍	低	累積雨量達500毫米	低	校園位於土石消	低	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立康樂國小	校本部校	花蓮縣	新城鄉	2022	低	風雨教室,北棟大樓	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石消	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立富世國小	校本部校	花蓮縣	秀林鄉	2022	低	新傳館,編織教室,教學	低	累積雨量達500毫米	低	校園位於土石消	低	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立富北國中	校本部校	花蓮縣	富里鄉	2022	中	宿舍8-5,宿舍8-6,宿舍	低	累積雨量達500毫米	低	校園位於土石消	低	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立富里國小	校本部校	花蓮縣	富里鄉	2022	中	西南邊教室,80≤Is值	中	累積雨量達500毫米	低	校園位於土石消	低	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立富里國中	校本部校	花蓮縣	富里鄉	2022	低	教室A,教學行政,教學	低	累積雨量達500毫米	低	校園位於土石消	低	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立富源國小	校本部校	花蓮縣	瑞穗鄉	2022	低	幼稚園,教學大樓D	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石消	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立富源國中	校本部校	花蓮縣	光復鄉	2022	低	K1棟,K2棟,K3棟,K4棟	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石消	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立復興國小	校本部校	花蓮縣	花蓮市	2022	中	舊教室,風雨教室,低年	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石消	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立景美國小	校本部校	花蓮縣	秀林鄉	2022	低	A棟(辦公室),100≤Is	低	累積雨量達500毫米	低	校園位於土石消	低	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立港口國小	校本部校	花蓮縣	豐濱鄉	2022	低	教師宿舍A,教師宿舍	中	累積雨量達500毫米	低	校園位於土石消	低	校園周邊200公尺範圍以下之道路服務	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立新社國小	校本部校	花蓮縣	豐濱鄉	2022	中	教學大樓,80≤Is值<1	低	累積雨量達500毫米	低	校園位於土石消	低	校園周邊200公尺範圍以下有河川	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立新城國小	校本部校	花蓮縣	新城鄉	2022	低	教學大樓,A棟,教學大	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石消	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立新城國中	校本部校	花蓮縣	新城鄉	2022	低	第四棟,第五棟,活動	中	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石消	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立源城國小	校本部校	花蓮縣	玉里鎮	2022	低	單身宿舍,北邊教室	低	累積雨量達500毫米	低	校園位於土石消	低	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立溪口國小	校本部校	花蓮縣	壽豐鄉	2022	低	B棟,教學大樓A,100≤	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石消	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立瑞北國小	校本部校	花蓮縣	瑞穗鄉	2022	低	北棟A,禮堂,教師宿舍	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石消	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立瑞美國小	校本部校	花蓮縣	瑞穗鄉	2022	低	風雨教室,替代役宿舍	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石消	無	校園周邊200公尺範圍以下有河川	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立瑞德國小	校本部校	花蓮縣	瑞穗鄉	2022	低	B棟校舍,A棟校舍,B棟	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石消	無	校園周邊200公尺範圍以下有鐵路平交	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立瑞德國中	校本部校	花蓮縣	瑞穗鄉	2022	低	工藝教室,理化教室	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石消	無	校園周邊100公尺範圍以下有加油站	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立萬寧國小	校本部校	花蓮縣	富里鄉	2022	中	風雨教室,自然科教室	低	累積雨量達500毫米	低	校園位於土石消	低	校園周邊200公尺範圍以下有溝渠	校	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立萬榮國小	校本部校	花蓮縣	萬榮鄉	2022	低	活動中心,校長宿舍	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石消	無	校園周邊200公尺範圍以下有河川	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立萬榮國中	校本部校	花蓮縣	鳳林鎮	2022	低	專科教室2,女生宿舍	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石消	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立嘉里國小	校本部校	花蓮縣	新城鄉	2022	低	行政區,資訊區,高年級	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石消	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立壽豐國小	校本部校	花蓮縣	壽豐鄉	2022	低	風雨教室,西側教室	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石消	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立壽豐國中	校本部校	花蓮縣	壽豐鄉	2022	低	宏新樓,活動中心,翠碧	中	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石消	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立舞鶴國小	校本部校	花蓮縣	瑞穗鄉	2022	高	教師宿舍2,校長宿舍	低	累積雨量達500毫米	低	校園位於土石消	低	校園周邊200公尺範圍以下有池/埤/溜	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立龍門國小	校本部校	花蓮縣	秀林鄉	2022	低	龍門館,教學大樓,100	低	累積雨量達500毫米	低	校園位於土石消	低	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立銅蘭國小	校本部校	花蓮縣	秀林鄉	2022	低	行政大樓,教學大樓,I	低	累積雨量達500毫米	低	校園位於土石消	低	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立鳳仁國小	校本部校	花蓮縣	鳳林鎮	2022	低	羽球館,教學大樓C,教	高	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石消	無	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立鳳林國小	校本部校	花蓮縣	鳳林鎮	2022	低	G棟(活動中心),E棟,A	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石消	無	校園周邊200公尺範圍以下有河川	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立鳳林國中	校本部校	花蓮縣	鳳林鎮	2022	低	F1,A棟,B棟,E棟,D1棟	低	累積雨量達500毫米	無	校園位於土石消	無	校園周邊200公尺範圍以下有鐵路平交	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立德武國小	校本部校	花蓮縣	玉里鎮	2022	低	校長宿舍,教師宿舍2	低	累積雨量達500毫米	低	校園位於土石消	低	校園周邊200公尺範圍以下有河川	校	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立樂合國小	校本部校	花蓮縣	玉里鎮	2022	低	宿舍B,幼稚園,教學大	低	累積雨量達500毫米	低	校園位於土石消	低	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外

縣立稻香國小	校本部校	花蓮縣	吉安鄉	2022	低	北側教室,北側教室,西	累積雨量達500毫	無	校園位於土石流	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立學田國小	校本部校	花蓮縣	富里鄉	2022	低	教學大樓C,活動中心,低	累積雨量達500毫	無	校園位於土石流	校園周邊200公尺範圍以下有河川；校	位於核電	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立靜浦國小	校本部校	花蓮縣	豐濱鄉	2022	低	采風館,慶豐樓,教學大	累積雨量達500毫	低	校園位於土石流	校園周邊200公尺範圍以下有河川	無	位於核電	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立豐山國小	校本部校	花蓮縣	壽豐鄉	2022	低	活動中心,教學大樓,舊	累積雨量達500毫	無	校園位於土石流	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立豐裡國小	校本部校	花蓮縣	壽豐鄉	2022	低	宿舍A,宿舍B,教學大	累積雨量達500毫	無	校園位於土石流	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立豐濱國小	校本部校	花蓮縣	豐濱鄉	2022	低	幼稚園,單身宿舍,活動	累積雨量達500毫	低	校園位於土石流	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立豐濱國中	校本部校	花蓮縣	豐濱鄉	2022	低	眷屬宿舍(西北),眷屬	累積雨量達500毫	低	校園位於土石流	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立鶴岡國小	校本部校	花蓮縣	瑞穗鄉	2022	高	單身宿舍1,校長宿舍,低	累積雨量達500毫	低	校園位於土石流	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立鑄強國小	校本部校	花蓮縣	花蓮市	2022	低	北棟大樓,至善樓,南棟	累積雨量達500毫	無	校園位於土石流	校園周邊200公尺範圍以下有河川	無	位於核電	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
縣立觀音國小	校本部校	花蓮縣	玉里鎮	2022	中	單身宿舍東,單身宿舍	累積雨量達500毫	低	校園位於土石流	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與	無	位於核電	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外